

---

# Sn63PbA 焊锡丝物资安全表

## 第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：Sn63PbA 锡铅焊锡丝

化学品英文名称：Sn63PbA solder wires

企业名称：

地址：

邮编：

传真号码：

应急电话：

电子邮件：

网址：

## 第二部分 成分/组成信息

纯品□ 混合物■

主要组成成分：合金成分—锡(Sn)为63%；铅(Pb)为37%

助焊剂—改性松香<2.2%

## 第三部分 危险性概述

侵入途径：吸入、皮肤接触。

健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。损害造血、神经、消化系统及肾脏。

职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘，腹绞痛见于中等及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。长期吸入该物质的烟雾或粉尘可引起锡尘肺（或锡末沉着症）。

环境危害：对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危害：本品可燃，具刺激性。

## **第四部分 急救措施**

皮肤接触：脱去污染衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

## **第五部分 消防措施**

危险特性：粉体在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸。

有害燃烧产物：氧化铅、氧化锡。

灭火方法：用干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

## **第六部分 泄露应急处理**

应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

## **第七部分 操作处置与储存**

操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

## **第八部分 接触控制/个体防护**

mAC (mg/m<sup>3</sup>)：未制定标准。

TLVTN：未制定标准。

TLVWN (mg/m<sup>3</sup>)：未制定标准。

---

监测方法：火焰原子吸收光谱法。

工程控制：一般不需要特殊防护，但需防止烟尘危害。

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。

## 第九部分 理化特性

外观与性状：金属光泽丝状金属合金体

熔点（℃）：183

沸点（℃）：无资料

相对密度（水=1）：8.40

相对蒸汽密度（空气=1）：无资料

饱和蒸气压（kPa）：无资料

燃烧热（kJ/mol）：无资料

临界温度（℃）：无意义

临界压力（mPa）：无意义

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

闪点（℃）：无资料

引燃温度（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

溶解性：不溶于水，溶于硝酸、热浓硫酸、碱液，不溶于稀盐酸。

主要用途：电子产品的焊接工艺（电子、仪器仪表、家电、印制板等手工焊）。

其他理化性质：——

## 第十部分 稳定性和反应活性

---

稳定性: ——

避免接触的条件: ——

禁配物: 强氧化剂、强酸。

聚合危害: ——

分解产物: ——

## 第十一部分 毒理学资料

急性毒性: LD50, 无资料; LC50, 无资料。

亚急性和慢性毒性:

刺激性: ——

致敏性: ——

致突变性: ——

致畸性: ——

致癌性: ——

其他: ——

## 第十二部分 生态学资料

生态毒性: 无资料

生物降解性: 无资料

非生物降解性: 无资料

生物富集和生物积累性: 无资料

其他有害作用: 无资料

## 第十三部分 废弃处置

废弃物性质: 工业固体废物

废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。若可能, 回收使用。

废弃注意事项: 应与无铅焊料隔绝开

## 第十四部分 运输信息

危险货物编号: 无资料

UN 编号: 无资料

---

包装标志: Sn63PbA

包装类别: 线轴、塑料纸

包装方法: 白色纸盒外包装, 内部卷轴塑料薄膜封装。.

运输注意事项: 起运时包装要完整, 装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

## 第十五部分 法规信息

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布), 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号), 工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423号)等法规, 针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定; 大气中铅及其无机化合物的卫生标准(GB 7355-87), 规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。车间空气中锡卫生标准 (GB 16217-1996), 规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

## 第十六部分 其他信息

参考文献:

1. 周国泰, 化学危险品安全技术全书, 化学工业出版社, 1997
3. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CHEMINFO Database. 1998
4. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, RTECS Database

填表时间: 2005-1-10

填表部门: 技术部

数据审核单位:

修改说明: 2012年6月19日内容补充及更新

其他信息: “——”表示该项无相关资料且该项目内容可略。